HZ-5K

HZ-5K

赫兹电力 HERTZ POWER

,

赫兹电力
HERTZ POWER

	1000V(±10%)	0 20MΩ	±3%rdg±5dgt	0.01MΩ
		20 200MΩ		0.1MΩ
		200 2000MΩ		1MΩ
		2G 20GΩ	±5%rdg±5dgt	0.01GΩ
	2500V(±10%)	0 2000MΩ	±3%rdg±5dgt	1MΩ
		2000MΩ 20GΩ	±5%rdg±5dgt	0.01GΩ
		20GΩ 200GΩ	±20%rdg±10dgt	0.1GΩ
	5000V(±10%)	0 2000MΩ	±3%rdg±5dgt	1MΩ
		2000MΩ 20GΩ	±5%rdg±5dgt	0.01GΩ
		20GΩ 200GΩ	±20%rdg±10dgt	0.1GΩ
		200GΩ 1000GΩ	±20%rdg±10dgt	1GΩ

3

Ω Ω Ω

Ω Ω Ω

Ω Ω Ω

DC 0.0V 1000V ±1.5%rdg±3dgt 0.1V


0.1V


0 750V

0.1V

≥3mA(5KV)

12V






1. LCD　　2. LINE　　3. V
4. GUARD　　5. EARTH　　6.
7.　　8.　　9.
10. USB　　11.　　12.　　1
13　　LINE
14.　　GUARD
15.

V

I　　R=V/I　　R



1

POWER “ APO ” 15


2

LCD “ ”

3

1000V

V COM



4

750V

V COM

LCD

5.

0Ω-100MΩ	<85% RH( )	
101MΩ-20GΩ	<75% RH( )	23 ±5
21GΩ-1000GΩ	<65% RH( )	

Ω

VSEL

( )

EARTH

( )

LINE


GUARD

TEST

LCD

6 GUARD

027-83267669
www.whhezi.com
whhezi@163.com



7 PI (DAR)

7.1 PI DAR

PI DAR

PI DAR

PI DAR

7.2 PI DAR

DAR

DAR

10 (R10min) I (R1min)

PI PI PI DAR

027-83267669
www.whhezi.com whhezi@163.com

ARDA

GRASP

	4	4 2	2.0 1.0	1.0

	1.4	1.25 1.0	1.0

8

“ ”

9

“ ” “ ”

1

2

Ÿ & w

1.

